

الأستاذ : بوسلامة
المادة : تكنولوجيا

تصحيح البكالوريا الأبيض دورة ماي


ثانوية :
القسم : السنة الثالثة تكنولوجيا
(فرع هندسة ميكانيكية)

الموضوع
الاختياري الثاني


أ الدراسة التكنولوجية

1 . التحليل الوظيفي :

1 . 1 - ماهي الوظيفة الإجمالية للجهاز A-0 ؟






2 . 1 - بالاستعانة بالرسم التجميعي أعط الجهاز الذي يحقق كل وظيفة تقنية مذكورة أدناه .




1. 3 - أكمل جدول الوصلات الحركية التالي

0.9 نقطة

العنصر	اسم الوصلة	الرمز
10/27	اندماجية	
3/ 1	اندماجية	
14/ 22	محورية	


1. 4 - أكمل الرسم التخطيطي الحركي التالي :



0.9 نقطة

5.1 - تحديد الأبعاد الوظيفية :

1.5.1 - أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط (B)



1. نقطة

2.5.1 - أحسب قيمة البعد A_9 علما أن : $0.2 \leq A \leq 0.5$

0.8 نقطة

$$A = A_9 - A_{30} - A_{32}$$

$$A_{\max} = A_{9\max} - A_{30\min} - A_{32\min} \rightarrow A_{9\max} = A_{\max} + A_{30\min} + A_{32\min} = 0,5 + 7,91 + 1,14 = 9,55$$

$$A_{\min} = A_{9\min} - A_{30\max} - A_{32\max} \rightarrow A_{9\min} = A_{\min} + A_{30\max} + A_{32\max} = 0,2 + 8 + 1,2 = 9,40$$

2. التحليل التكنولوجي

1.2 حساب المسننات: لتكن المعطيات التالية الخاصة بالمخفض لطبل المحرك الممثل في الوثيقة (12\3)

$$Z_1 = 17 \text{ dents} ; Z_{28} = 125 \text{ dents} ; Z_{27} = 20 \text{ dents} ; Z_{24} = 55 \text{ dents}$$

سرعة الدوران للعمود المحرك (M1) $N_m = 1500 \text{ tr/mn}$ ، قطر الطبل (20) $D=220 \text{ mm}$

- أحسب معامل نقل الحركة بين العمود المحرك والطبل (20) :

$$r = \frac{N_{20}}{N_m} = \frac{Z_1 \times Z_{27}}{Z_{28} \times Z_{24}} = \frac{17 \times 20}{125 \times 55} = 0,0494$$

0.8 نقطة

- احسب سرعة دوران الطبل (20) :

0.6 نقطة


$$N_{20} = r \times N_m = 0,0494 \times 1500 = 74,1 \text{ tr/mn}$$

- أحسب سرعة انتقال العلب المنقولة بالبساط المتحرك

$$\|V\| = \|\alpha'\| \cdot R = 2 \cdot \Pi \cdot N_{20} \cdot R = \frac{2 \times 3,14 \times 74,1}{60} \times \frac{220}{2} \cdot 10^{-3} = 0,853 \text{ m/s}$$

0.6 نقطة

ب - الدراسة البيانية التصميمية الجزئية



الطبل المحرك الممثل على الوثيقة (12\3) للملف التقني مثبت بحاملين .

- المجريين على شكل حرف T لطاولة الماكينة تسمح بارتخاء البساط المتحرك (أنظر الرسم المقابل)


اتم على الرسم التالي و(بسلم 1 : 2) :

(1) الوصلة الاندماجية للعمود (15) مع الحامل
(2) الوصلة الاندماجية للحامل مع طاولة الماكينة ،
هذه الوصلة تسمح بضبط توتر البساط المتحرك .

ملاحظة : لاختيار العناصر الموحدة

استعن بملف الموارد (الصفحة 12\11 و 12\12)

3.4 نقاط




ج - دراسة مقاومة المواد

الشكل الأسفل يمثل المحور 15 حامل الطبل المحرك نعتبره كعارضة اسطوانية مملوءة ذات قطر $d = 10 \text{ mm}$ و متوازن تحت تأثير فعل الحمولات التالية: F_A, F_B, F_D

$$F_B = 500 \text{ N}$$

- أحسب ردود الأفعال في المرتكزات A , D



تطبيق مبدأ التوازن على المحور

$$\sum M / A_{(fext)} = 0 \rightarrow$$

$$\|F_A\| \cdot 0 - \|F_B\| \cdot 0,08 + \|F_D\| \cdot 0,18 = 0$$

$$\rightarrow \|F_D\| = (\|F_B\| \cdot 0,08) / 0,18$$


0.8 نقطة

$$\|F_D\| = 500 \cdot 0,08 / 0,18 = 222,22 \text{ N}$$

$$\sum f_{ext/oy} = 0 \rightarrow \|F_A\| = \|F_B\| - \|F_D\|$$

0.8 نقطة

$$\|F_A\| = 500 - 222,22 = 277,78 \text{ N}$$



1. 5. نفترض أن $F_D = 222 \text{ N}$ و $F_A = 278 \text{ N}$

ارسم المخطط البياني لعزوم الانحناء

(السلم $1 \text{ N.m} \rightarrow 2 \text{ mm}$)

0.6 نقطة

المنطقة [AB] $0 \leq x \leq 80$

$$M_f = F_A \cdot x \rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow M_f = 0 \text{ N.m} \\ x = 80 \rightarrow M_f = 22,24 \text{ N.m} \end{cases}$$

منطقة (BD) $80 \leq x \leq 180$

$$M_f = F_A \cdot x - F_B (x - 80)$$

$$x = 180 \rightarrow M_f = 0 \text{ N.m}$$

2. 5. احسب قيمة الإجهاد الناظمي الأقصى للانحناء $\|\sigma_{max}\|$

0.6 نقطة

$$\|\sigma_{max}\| = \frac{\|M_{fmax}\|}{\frac{I_{GZ}}{v}} = \frac{32 \|M_{fmax}\|}{\pi \cdot d^3}$$

0.6 نقطة


$$\|\sigma_{max}\| = \frac{32 \times 22,24 \cdot 10^3}{3,14 \times 10^3} = 226,65 \text{ N/mm}^2$$

أ- تكنولوجية وسائل وطرق الصنع

الترس المنحوت في العمود (27) الممثل في الشكل التالي يتطرق الى مرحلة الخراطة

- تشطيب 2F

- تشطيب 1F و 3F



على الرسم التالي:


نقطة 1

1 - مثل الوضعية الإزوستاتية

2 - ضع أبعاد الصنع CF_1, CF_2, CF_3

نقطة 0.6

3 - احسب CF_1, CF_2, CF_3



$$2CF_3 = \varnothing 10^{0-0.05}$$

$$CF_1 = 16^{+0.1-0.1}$$

نقطة 0.6

$$IT_{Cf} = IT_{CF_2} + IT_{CF_1}$$

$$\Rightarrow IT_{CF_2} = IT_{Cf} - IT_{CF_1}$$

$$\Rightarrow IT_{CF_2} = 0.3 - 0.2 = 0.1$$

نقطة 0.6


$$Cf_{max} = CF_{2max} - CF_{1mini} \Rightarrow CF_{2max} = Cf_{max} + CF_{1mini} = 46.2 + 15.9 = 62.1$$

$$CF_{2max} = 62^{+0.1-0}$$

نقطة 0.6

ج دراسة النظام الآلي

1- مستعينا بالملف التقني اتم المخطط الوظيفي للمراحل و الانتقالات مستوى 1 الخاص بمنصب النقر.



(2) نقطتين