



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

نظام آلي لتخريم وقص الصفائح

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

I. الملف التقني: الصفحات { 24/1، 24/2، 24/3، 24/4، 24/5 }

II. ملف الأجوبة: الصفحات { 24/6، 24/7، 24/8، 24/9، 24/10، 24/11 }

ملاحظة: * لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

* يسلم ملف الاجوبة بكامل صفحاته { 24/6، 24/7، 24/8، 24/9، 24/10، 24/11 }

I. الملف التقني

1- وصف وتشغيل:

يمثل الشكل (1) الموجود على الصفحة (24/2) نظام آلي يقوم بتخريم أربع تقوَب على شريط معدني ثم قصه حسب طول محدد.

تتم عملية التخريم والقص كما يلي :

- عند الضغط على زر انطلاق الدورة (Dcy)، يشتغل المحرك ($Mt=1$) ليمسح ويقدم الشريط المعدني على الطاولة حتى وضعية التخريم التي يكشف عنها الملتقط s.

- التأثير على s يؤدي إلى توقيف المحرك ($Mt=0$) وتثبيت الشريط بخروج ساق الدافعة A.

- التأثير على الملتقط a_1 يؤدي إلى إنجاز التقوَب بنزول ساق الدافعة B.

- عند الضغط على b_1 ، تبدأ عملية القص بصعود ساق الدافعة C.


- الضغط على c_1 يسمح بعودة ساق الدافعة C.

- التأثير على c_0 يؤدي إلى عودة ساقَي الدافعتين A و B لتحرير الصفحة.

- التأثير على الملتقطين a_0 و b_0 يؤدي الى صعود ساق الدافعة D لإجلاء الصفحة نحو السلة.

- عند الضغط على d_1 ، تعود ساق الدافعة D وتنتهي الدورة عند الضغط على d_0 .

نظام آلي لتخريم و قص الصفائح



الشكل (1)

2- المنتج محل الدراسة :

نقترح دراسة المحرك المخفض الذي يتحكم في بسط وتقديم الشريط المعنني (الممثل على الصفحة 24/3).

3- سير الجهاز:

تتقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (2) الى عمود الخروج (10) بواسطة اللمتسنتات الأسطوانية ذات أسنان قائمة $\{(3)/(23)\}$ و $\{(14)/(20)\}$.

4- معطيات تقنية :

- استطاعة المحرك $P_m = 2 \text{ Kw}$ - سرعة دوران المحرك $N_m = 1500 \text{ tr/min}$

- اللمتسن $\{(3), (23)\} : d_{23} = 80 \text{ mm}$ $Z_3 = 20$ $h_a = 2 \text{ mm}$

5- العمل المطلوب:

1.5- دراسة الإنشاء : (13 نقطة)

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي : اجب مباشرة على الصفحتين (24/6) و (24/7).

ب- تحليل بنيوي :


1- دراسة تصميمية جزئية: اتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (24/8).

2- دراسة تعريفية جزئية: اتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة (24/8).

2.5- دراسة التحضير : (7 نقاط)

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع: اجب مباشرة على الصفحتين (24/9) و (24/10).

ب- آليات : اجب مباشرة على الصفحة (24/11).



المقياس 3:5

محرك - مخفض




| رقم | عدد | تعيينات | مادة | ملاحظات |
|-------|-----|---|-----------|---------|
| 28 | 1 | حلقة مرنة للجوف | | تجارة |
| 27 | 1 | حلقة مرنة للعمود | | تجارة |
| 26 | 1 | خابور متوازي | | تجارة |
| 25 | 1 | لجاف | S235 | |
| 24 | 1 | حلقة مرنة للعمود | | تجارة |
| 23 | 1 | عجلة مسننة | C40 | |
| 22 | 1 | مدرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري | | تجارة |
| 21 | 1 | مدرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري | | تجارة |
| 20 | 1 | عمود مسنن | C40 | |
| 19 | 1 | فاصل مسطح (غير ضاهر) | | تجارة |
| 18 | 6 | برغى H | | تجارة |
| 17 | 1 | فاصل مسطح | | تجارة |
| 16 | 1 | سداة تزييت (غير ضاهر) | | تجارة |
| 15 | 1 | خابور متوازي | | تجارة |
| 14 | 1 | عجلة مسننة | C40 | |
| 13 | 1 | وسادة بكتف | | |
| 12 | 1 | وسادة بكتف | | |
| 11 | 1 | فاصل كتامة ذو شفة | | تجارة |
| 10 | 1 | عمود | 25CrMo4 | |
| 9 | 1 | غطاء | EN-GJL200 | |
| 8 | 1 | كارتر من جزئين (8B + 8A) | EN-GJL200 | |
| 7 | 1 | برغى H | | تجارة |
| 6 | 1 | حلقة استناد | | تجارة |
| 5 | 1 | خابور متوازي | | تجارة |
| 4 | 1 | لجاف | S235 | |
| 3 | 1 | ترس | C40 | |
| 2 | 1 | عمود محرك | 25CrMo4 | |
| 1 | 1 | محرك كهربائي | | تجارة |
| اللغة | عدد | تعيينات | مادة | ملاحظات |
| Ar | | محرك - مخفض | | |



ملف الموارد


خابور متوازي شكل B

| d | a | b | j | K | L |
|------------------|----|---|------|---------|--------------|
| $17 < d \leq 22$ | 6 | 6 | 0.25 | $d+2.8$ | 14 ± 70 |
| $22 < d \leq 30$ | 8 | 7 | 0.25 | $d+3.3$ | 18 ± 90 |
| $30 < d \leq 38$ | 10 | 8 | 0.4 | $d+3.3$ | 22 ± 110 |




مدرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري

| d mm | D mm | B mm | r mm |
|------|------|------|------|
| 25 | 47 | 12 | 0.6 |
| | 52 | 15 | 1 |
| | 62 | 17 | 1.1 |
| 30 | 55 | 13 | 1 |
| | 62 | 16 | 1 |
| | 72 | 19 | 1.1 |




فاصل ذو شفتين

| d | D | E |
|----|----|---|
| 30 | 40 | 7 |
| | 42 | |
| | 47 | |
| | 52 | |
| | 62 | |



حلقة مرنة للأعمدة



| d | d1 | S1 | S2 | m |
|----|------|-----|-----|------|
| 20 | 19 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| 25 | 23.9 | 1.3 | 1.2 | 1.65 |
| 30 | 28.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 |

سماعات الأعمدة و الأجواف

| نوعية | اقطار الأجواف | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| | $10 < D \leq 18$ | $18 < D \leq 30$ | $30 < D \leq 50$ |
| H6 | +11 0 | +13 0 | +16 0 |
| H7 | +18 0 | +21 0 | +25 0 |
| H8 | +27 0 | +33 0 | +39 0 |

| نوعية | اقطار الأعمدة | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| | $10 < d \leq 18$ | $18 < d \leq 30$ | $30 < d \leq 50$ |
| f6 | -16 -27 | -20 -33 | -25 -41 |
| f7 | -16 -34 | -20 -41 | -25 -50 |
| f8 | -16 -43 | -20 -53 | -25 -64 |

المواد المقترحة لصنع الوسادة

| المادة 4 | المادة 3 | المادة 2 | المادة 1 |
|-----------|----------|----------|----------|
| EN-GJL200 | CuSn9P | 38Cr4 | S235 |


أدوات القطع



II- ملف الأجووية


1.5- دراسة الإنشاء:

4- اتمم الرسم التخطيطي الحركي :



5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.5- انجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "Ja" :



2.5 - ما هي وظيفة هذا الشرط ؟

3.5 - علما أن التوافق الموجود بين القطع (12) و (10)

هو $\text{Ø } 30 \text{ H7f6}$

* احسب هذا التوافق، مستعينا بملف الموارد :


* ما نوع هذا التوافق:

* هل يلائم هذا التركيب؟

* برر إجابتك؟

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي :

1- اكمل مخطط الوظيفة الإجمالية A-0 للنظام الآلي :



2- اكمل المخطط التجميعي للمخفض بوضع مختلف

وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل الجدول :



| الوظيفة | صياغة الوظيفة |
|---------|---------------|
| | |
| | |
| | |


3- اتمم جدول الوصلات الحركية :

| القطع | الوصلة | الرمز | الوسيلة |
|------------|--------|-------|---------|
| (3)/(2) | | | |
| (20)/(8) | | | |
| (23)/(20) | | | |
| (10)/(9-8) | | | |

- حساب الجهود القاطعة:

- حساب عزوم الانحناء:

المخططات البيانية للجهود القاطعة وعزوم الانحناء:



6- تم التوجيه الدوراني بين العمود (10) والمجموعة {الغطاء (9) ، الجسم (8)} بواسطة وسادتين (12،13) 1-6 مستعينا بملف الموارد، حدد مادة صنع الوسادة (13)

2-6 اشرح تعيينها :

3-6 اذكر سليات التوجيه بوسادات :

4-6 ما هو الحل الذي تقترحه لتحسين التوجيه :

7- دراسة المتسفن (3) و (23) :

المعطيات: $h_a = 2mm$ ، $d_{23} = 80mm$ ، $Z_3 = 20$

احسب :

1-7 المديول m :

2-7 Z_{23} :

3-7 d_3 :

4-7 $r_{3/23}$:

7-5 النسبة الإجمالية للمخفض علما أن $r_{20-14} = 1/2$

7-6 استنتج سرعة الخروج N_{10} :

8- دراسة مقاومة المواد :

فترض أن العمود (20) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الإنحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية:

$$\begin{aligned} R_A &= 200 \text{ N} & F_1 &= 800 \text{ N} \\ R_C &= 800 \text{ N} & F_2 &= 200 \text{ N} \end{aligned}$$

1 mm \rightarrow 20 N : سلم القوى :

1mm \rightarrow 300N.mm : سلم العزوم :


- احسب الجهود القاطعة وعزوم الانحناء ثم ارسم المخططات البيانية لها.

1- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين مردود المخفض وجعله أحسن وظيفيا، نقوم بإدخال تعديلات عليه.

مستعينا بملف الموارد انجز ما يلي:

- تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود (10) والمجموعة ((الجسم(8)، الغطاء(9)) بتغيير الوسادتين (12) و(13) بمدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.
- تحقيق الوصلة الإنماجية قابلة للفك بين العجلة (14) والعمود(10).
- ضمان الكتامة باستعمال فاصل نو شفتين.


المقياس 1:1



2- دراسة تعريفية جزئية : مستعينا بالرسم التجميعي (الصفحة 24/3) ، اتمم الرسم التعريفي للعمود (10) ،

مع تحديد الأقطار الوظيفية والسماحات الهندسية وحالات السطوح.

المقياس 1:2




2.5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

- نريد دراسة وسائل وطرق صنع العجلة المسننة (14) المصنوعة من المادة C40 (أنظر الرسم التعريفي المقابل).
- وتيرة التصنيع: 1000 قطعة شهريا لمدة 3 سنوات.
- السمك الإضافي للتشغيل 2mm .


1- انجز الشكل الأولي للخام؟



| | | | |
|-----|---|-------|----|
| 4-5 | ≡ | 0.1 | 3 |
| 7 | ⊙ | ∅ 0.2 | 3 |
| 3 | ⊥ | 0.1 | 1 |
| 8 | ⊙ | ∅ 0.2 | 3 |
| 3 | ⊙ | ∅ 0.2 | B1 |

الخشونة العامة: Ra=3.2

المديول: m=2



2- ما هي طريقة الحصول على هذا الخام؟

3- يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجميعات التالية:

- {(8)} ، {(7) - (2)} ، {(6) - (5) - (4)} ، {(3) - (1)}


اتمم جدول السير المنطقي للصنع:

| المرحلة | العمليات | منصب العمل |
|---------|---------------|---------------|
| 100 | | منصب المراقبة |
| 200 | | |
| 300 | {(7) ، (2)} | |
| 400 | | |
| 500 | {(8)} | نحت المسننات |
| 600 | مراقبة نهائية | |

-4 عقد المرحلة :

مستعينا بملف الموارد، انجز عقد المرحلة الخاص بتصنيع المسطوح { (2)، (7) }، علما أن الورشة مجهزة بألات للعمل بسلسلة صغيرة ومتوسطة.


| | | |
|---------------|------------|-----------|
| عقد المرحلة | المجموعة : | العنصر : |
| | المادة : | السلسلة : |
| رقم المرحلة : | المنصب : | الآلة : |




| أدوات | | عناصر القطع | | | | العمليات | رقم |
|----------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|-----|
| المراقبة | القطع | V_f (mm/mn) | f (mm/tr) | N (tr/mn) | V_c (m/mn) | | |
| | | | 0,1 | | 40 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ب- آليات :

1- اتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي لتخريم وقص الصفائح؟



2- اتمم المعقب الهوائي لسير هذا النظام الآلي:



انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني:

نظام آلي لتشحيم المدرجات

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

أ - الملف التقني: الصفحات {(24\17)،(24\16)،(24\15)،(24\14)،(24\13)،(24\12)}

ب - ملف الأجوبة: الصفحات {(24\24)،(24\23)،(24\22)،(24\21)،(24\20)،(24\19)،(24\18)}


ملاحظة:

يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته داخل الورقة المزدوجة للاختبار

أ - الملف التقني

1 - تحديد الموقع:

ينتمي النظام الآلي المراد دراسته لسلسلة تجميع عناصر المدرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري بفاصل كتامة وفق التسلسل الآتي:



2 - تقديم النظام:

يسمح النظام الممثل في الشكلين (1) و(2) (الصفحة 24\13)، بتشحيم المدحرجة وفق المراحل


الآتية:

- تغذية منصب التشحيم عن طريق بساط التغذية.

- دفع المدحرجة إلى منصبة التشحيم بواسطة الدافعة (A).

- رفع المدحرجة إلى المشحم (للتشحيم) بواسطة الدافعة (B).


- إخلاء المدحرجة نحو بساط الإخلاء بواسطة الدافعة (C).



الدافعات (A) (B) (C)

الشكل 1

منصب تشحيم المدحرجات



الشكل 2

3 - منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة مخفض السرعة (الصفحة 24\15) لنقل الحركة من المحرك إلى بساط التغذية (12).

3-1 سير الجهاز:

تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (1) إلى بساط التغذية (12) عن طريق المتسنيات

{(20)/(1)} و {(8)/(18)} والطبل (11).

3-2 معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك $P=1,5 \text{ Kw}$ - سرعة دوران المحرك $N_m=1500 \text{ tr/mn}$

- المتسنيات {(20)/(1)} و {(8)/(18)} أسطوانية ذات أسنان قائمة.

- المتسنة {(20\1)}: $Z_{20}=66$ $m=1,5$

- المتسنة {(8\18)}: $Z_{18}=18$ $Z_8=48$ $m=2$

4- العمل المطلوب:

1.4 دراسة الإنشاء: (13,5 نقطة)

أ - تحليل وظيفي: اجب مباشرة على الصفحات (24\18)، (24\19)، (24\20).

ب - تحليل بنيوي:

1- دراسة تصميمية جزئية: اتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (24\21).


2- دراسة تعريفية جزئية: اتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة (24\21).

2-4 دراسة التحضير: (6,5 نقطة)

أ - تكنولوجيا وسائل الصنع: اجب مباشرة على الصفحة (24\22).


ب - تكنولوجيا طرق الصنع: اجب مباشرة على الصفحات (24\23)، (24\24).

ج - الآليات: اجب مباشرة على الصفحة (24\24).




| | | |
|-----------------|-------------|-------|
| المقياس : 2 : 3 | مخفض السرعة | اللغة |
| | | Ar |

| | | | | |
|-----------|------------|---|-------|-------|
| تجارة | | مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري | 1 | 23 |
| تجارة | | مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري | 1 | 22 |
| تجارة | | حلقة مرنة للعمود | 1 | 21 |
| | 35NiCrMo16 | عجلة مسننة | 1 | 20 |
| | C 45 | خابور متوازي شكل (6×6×18)A | 1 | 19 |
| | 35NiCrMo16 | عمود مسنن | 1 | 18 |
| | EN GJL 300 | غطاء | 1 | 17 |
| | S285 | لجاف | 1 | 16 |
| | EN GJL 300 | كارتر | 1 | 15 |
| تجارة | | حلقة مرنة للعمود | 2 | 14 |
| | Cu Sn9P | وسادة بكتف | 2 | 13 |
| تجارة | | بساط متحرك | 1 | 12 |
| تجارة | | طبل | 1 | 11 |
| تجارة | | مرزة | 1 | 10 |
| | 35NiCrMo16 | عمود مستقبل | 1 | 9 |
| | 35NiCrMo16 | عجلة مسننة | 1 | 8 |
| | Cu Sn 9 P | وسادة بكتف | 1 | 7 |
| | C45 | سداة تزييت | 2 | 6 |
| | EN GJL 300 | غطاء | 1 | 5 |
| تجارة | | مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري | 1 | 4 |
| | EN GJL 300 | غطاء | 1 | 3 |
| تجارة | | فاصل كتامة طراز AS 20x36x6 | 1 | 2 |
| | 35NiCrMo16 | عمود مسنن | 1 | 1 |
| الملاحظات | المادة | التعيينات | العدد | الرقم |

| | | |
|---|-------------|-------|
| Echelle 2 : 3 | مخفض السرعة | اللغة |
|  | | |

ملف الموارد


خابور متوازي شكل A



| d | a | b | j | k |
|---------|----|---|-------|-------|
| 12 à 17 | 5 | 5 | d-3 | d+2.3 |
| 17 à 22 | 6 | 6 | d-3.5 | d+2.8 |
| 22 à 30 | 8 | 7 | d-4 | d+3.3 |
| 30 à 38 | 10 | 8 | d-5 | d+3.3 |
| 38 à 44 | 12 | 8 | d-5 | d+3.3 |
| 44 à 50 | 14 | 9 | d-5.5 | d+3.8 |


مدحرجات ذات صف واحد من الكريات

بتماس نصف قطري




| d | D | B | r |
|----|----|----|-----|
| 17 | 47 | 14 | 1 |
| 20 | 42 | 12 | 0.6 |
| 20 | 47 | 14 | 1 |
| 25 | 47 | 12 | 0.6 |
| 25 | 52 | 15 | 1 |
| 30 | 55 | 13 | 1 |
| 30 | 62 | 16 | 1 |

حلقة مرنة للأعمدة



| d | e | c | f | g |
|----|------|------|------|------|
| 17 | 1 | 25.6 | 1.1 | 16.2 |
| 20 | 1.2 | 29 | 1.3 | 19 |
| 25 | 1.2 | 34.8 | 1.3 | 23.9 |
| 30 | 1.5 | 41 | 1.6 | 28.6 |
| 35 | 1.5 | 47.2 | 1.6 | 33 |
| 40 | 1.75 | 53 | 1.85 | 37.5 |

فاصل كتامة طراز AS




| d | D | E |
|----|----|---|
| 20 | 30 | 7 |
| | 32 | |
| | 35 | |
| 30 | 40 | 7 |
| | 47 | |
| | 52 | |

ملف الأجوبة:

1.4 دراسة الإنشاء:

أ- التحليل الوظيفي:

1- اتمم المخطط الوظيفي (A-0) للنظام الآلي:



2- دراسة الوظيفة الأساسية Ft1 (نقل الحركة مع تخفيضها):


- اتمم المخطط الوظيفي FAST:

الحلول التكنولوجية

الوظائف التقنية



3- اتمم الرسم التخطيطي الحركي:




4- لضمان السير الحسن للجهاز، المصمم وضع

الشرط الوظيفي JA :

1-4 ما هي وظيفة الشرط JA؟

2-4 انجز سلسلة أبعاد الشرط JA.



5- دراسة المسننات:

تتم عملية تغذية منصب التشحيم بالمدحرجات بسرعة $V=1,57m/s$ بواسطة البساط المتحرك.

علما أن قطر الطبل $d_{11}=160mm$

1-5 احسب السرعة الزاوية (ω_{11}) للطبل:

2-5 احسب سرعة دوران الطبل (N_{11}):

نأخذ ($\pi=3,14$)

3-5 احسب نسبة النقل الإجمالية (r_g):

4-5 احسب مميزات التسنن {20-1} وفقا

للجدول الآتي:

| a | d | Z | m |
|---|---|----|------|
| | | | (1) |
| | | 66 | 1.5 |
| | | | (20) |


العلاقات:

3-4 احسب البعد المجهول لتحقيق هذا الشرط.

$$JA=3^{\pm 0.2} \quad A_7=3^{+0.1}_0 \quad A_9=15^{\pm 0.1}$$

6- دراسة الجهود المؤثرة على العمود المسنن (1):

1-6 مثل القوى المؤثرة على السن (1):




2-7 احسب عزوم الإنحناء (M_f):

2-6 احسب المزدوجة المحركة (C_m):

3-6 احسب القوة المماسية (F_t) حيث
 $d_1 = 33mm$

4-6 احسب القوة النصف قطرية (F_r) علما أن
زاوية الضغط $\alpha = 20^\circ$.

3-7 مثل منحنيات الجهود القاطعة وعزوم
الإنحناء:



7- مقاومة المواد:

نفرض أن العمود المسنن (1) عبارة عن
عارضة أفقية ذات مقطع دائري مملوء، خاضعة
للجهود التالية:

$$\|\vec{F}_T\| = 210,75N \quad \|\vec{A}\| = 126,45N$$

$$\|\vec{B}\| = 84,3N$$

$$1mm \rightarrow 10N \quad \text{سلم القوى:}$$


$$1mm \rightarrow 100Nmm \quad \text{سلم العزوم:}$$

1-7 احسب الجهود القاطعة (T):

ب - تحليل بنيوي:

1 - دراسة تصميمية جزئية: لتحسين سير الجهاز والإشغال في ظروف جيدة وأمنة، نقترح التعديلات التالية:


- توجيه العمود (9) في الدوران بواسطة مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري.
- تحقيق وصلة إندماجية قابلة للفك بين العمود (9) والعجلة المسننة (8).
- ضمان كتامة الجهاز بفواصل كتامة نو شفتين (طراز AS).



السلم: 2 : 3


2 - دراسة تعريفية جزئية: اتمم الرسم التعريفي للعمود (9) بسلم 1 : 1 مستعينا بالرسم التجميعي

- الأقطار الوظيفية والسماحات الهندسية (بدون قيم).
- الخشونة للأسطح الوظيفية (بدون قيم)




نريد دراسة أسلوب الحصول على القطع المكونة للمدحرجات :

1- يتم انجاز الكرة انطلاقا من الخام (سلك معدني).






الشكل 2



الشكل 1

مستعينا بالشكلين المقابلين (1) و (2) اشرح باختصار مبدأ الحصول على الكرة:

2- يتم انجاز الجلبة الخارجية عن طريق تشغيل قضيب اسطواني وفق المراحل المبينة أسفله:




- اتمم الجدول الاتي:

| الآلة | العملية | إسم الأداة | الرقم |
|-----------|-------------|------------|-------|
| | | | 1 |
| | | | 2 |
| آلة خراطة | تشكيل خارجي | أداة تشكيل | 3 |
| آلة خراطة | تشكيل داخلي | أداة تشكيل | 4 |
| | | | 5 |

3- الجلبة مصنوعة من مادة 100cr6 اشرح هذا التعيين:

ب- تكنولوجيا طرق الصنع:

نقترح دراسة صنع العمود المسنن (18) المصنوع من المادة 35NiCrMo16 بسلسلة متوسطة.



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| ISO 1328 | رتبة الدقة: 6 |
| زاوية الضغط: $\alpha=20^\circ$ | عدد الأسنان: $Z=18$ |
| خشونة جانب السن: $Ra=3.2$ | المديول: $m=2$ |

- خصائص التسنن:


| المرحلة | العمليات | المنصب |
|---------|---|---------------|
| 100 | | منصب المراقبة |
| 200 | {(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)} | |
| 300 | {(11) (المركزة 20)} | |
| 400 | {(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)} | |
| 500 | {(الأسنان 19)} | نحت المسننات |
| 600 | {(16) (17) (18)} | |
| 700 | | منصب المراقبة |

1- اكمل جدول التسلسل المنطقي لمراحل الصنع التالي:
(الصنع بسلسلة متوسطة)

- عند الضغط على b_1 تبدأ عملية التشحيم التي تدوم 4 ثواني ثم تعود ساق الدافعة B .
- الضغط على الملتقط b_0 يؤدي إلى خروج ساق الدافعة C لإخلاء المدرجة المشحمة نحو بساط الإخلاء.


- الضغط على الملتقط c_1 يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة C. تنتهي الدورة عند الضغط على الملتقط c_0 .
العمل المطلوب:

1- اتمم مخطط Grafset مستوى 2 التالي الخاص بالنظام المدروس.




2. اتمم ربط الدافعة A بالموزع 5/2 ثنائي

الإستقرار ويتحكم هوائي.



2- اتمم رسم الصنع الخاص بالمرحلة {200} موضحا الوضعية السكنونية وأبعاد الصنع (بدون قيم بالنسبة للأبعاد المجهولة):



3- احسب السرعة الدورانية N لإنجاز التمريرة النهائية للسطح (1) علما أن: $f=0,1\text{mm/tr}$; $V_c=100\text{m/mn}$

4- احسب سرعة التغذية V_f

5- ما هي الأداة الملازمة لمراقبة قطر الأسطوانة (1)?

ج- الآليات:

النظام الآلي الممثل في الصفحة (24/13) يشتغل

وفق دفتر الشروط الوظيفي التالي:

- انطلاق الدورة بالضغط على الزر Dcy حيث يدور المحرك (Mt=1) لإيصال المدرجة أمام الدافعة A .
- الضغط على ملتقط الكشف k يؤدي إلى توقف المحرك (Mt=0) وخروج ساق الدافعة A لدفع المدرجة نحو منصة التشحيم.

- عند الضغط على الملتقط a_1 تعود ساق الدافعة A .

- الضغط على الملتقط a_0 يؤدي إلى صعود المدرجة

إلى المشحم بخروج ساق الدافعة B .

انتهى الموضوع الثاني